Précision des aléas mouvements de terrain

Fiche analytique n°5

Commune associée	Tiarei
Référence de la fiche	FA_T5
Référence du site	Vallée Faaromai
Visite réalisée par	Géolithe - CF
Date de la visite	14/03/2022
Coordonnées géographiques (RGPF / UTM zone 6S)	
X (en m)	Y (en m)
245222	8059865



Contexte	
Topographie	Versant de 300 m de haut avec une pente variable entre 35° et 60°
Géologie	Formation de laves basaltiques d'épanchement principale
Géomorphologie	Versant de faible amplitude (entre 0 et 300 m d'altitude)
Hydrogéologie	Pas d'observations dans le versant
Historique des évènements passés	Pas d'évènements historiques recensés

Résultats des investigations

Pas de points d'observations au droit du versant



Avis de la DCA existants	
Carte de localisation des avis rendus	Pas d'avis rendus dans ce secteur
Référence des rapports intégrés	
Synthèse à retenir	

Révision de la cartographie des aléas mouvements de terrain	
Modification	*OUI*
Nature de la modification	*Selon la zone, réduction ou augmentation de l'aléa fort mouvements de terrain.*
Justification de la modification	*La cartographie de cette zone a été réalisée à partir du MNT et du positionnement du cours d'eau. Le cours d'eau étant relativement large (environ 10 à 15 m), il joue un rôle de fosse dans le cadre d'éboulement ou de chutes de blocs. La limite de l'aléa fort chutes de blocs s'arrête dans la rivière Tefaaurumai.*

Cartographie des aléas mouvements de terrain avant modification



Cartographie des aléas mouvements de terrain après modification